

# 瓦補修工事例

## 工事完了報告書

 様邸

施工場所 甚目寺町郷中

株式会社 北川組



**【作業部位】**

鬼際こわし

**[チェック内容]**

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

鬼瓦取り付け直し

**[チェック内容]**

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

軒先瓦施工前

**[チェック内容]**

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

瓦めくり状態

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

下地補修

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

軒瓦納め

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---



**【作業部位】**

のし瓦銅線補修

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---

**【作業部位】**

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---

**【作業部位】**

[チェック内容]

---

---

---

---

---

---

---

## 工事内容、日程

瓦屋根補修工事 3月 31日

かたづけ作業・他・掃除 3月 31日

以上のように工事完了致しました。  
ご依頼、ありがとうございました。